

# 令和6年度 通学路対策箇所図

2425

交通量が多く、横断歩道を横断する際の事故が懸念される。

<対策前>



<対策メニュー>

- ・道路標識（横断歩道）の大型化を検討

2451

交差点部の見通しが悪く交通量も多いため、歩行者と車両の接触事故が懸念される。

<対策前>



<対策メニュー>

- ・交差点改良の実施を検討

2437

横断歩道付近にフェンスによる死角があり、横断する児童と車両が接触する危険性がある。

<対策前>




<対策メニュー>

- ・横断歩道の移設を検討

2499

交差点形状に起因する事故が懸念される。

<対策前>



<対策メニュー>

- ・交差点改良の事業化へ向けた検討を行う。

2437

菅原小学校

2434

2434

大型車両の出入により、車両と歩行者が接触する危険性がある。

<対策前>



<対策メニュー>

- ・路面標示等の設置を検討

富陽小学校

2425

2499

野々市小学校

野々市中学校

布水中学校

御園小学校

館野小学校

凡 例	
	小中学校
	対策箇所
	一般国道
	県道
	その他市道（幹線）
	鉄道