

令和7年度 通学路合同安全点検の実施と対策について

野々市市通学路安全推進協議会

令和8年3月31日

No	危険・要注意箇所	通学路の状況・危険の内容	対策	対応状況 (R8.3.31現在)
2556	【横宮町】 横宮地下歩道出入口付近	<ul style="list-style-type: none"> <li>・地下道出入口付近において、児童の登下校時間に高校生、社会人などの通勤通学の自転車の往来が激しく、スピードも出ているため接触の危険あり。</li> <li>・自転車が歩道を通行することが可能な場所であるため、歩行者と自転車が接触しないような対策が必要。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>①地下道出入口付近に歩行者用の停止線を引くことを検討する。(国交省)</li> <li>②歩道内に中心線を引いたり、自転車が速度を落としたり、歩行者に注意したりして通行することを促す路面表示等をする。(国交省)</li> </ul>	①②対応方針を検討中。
2525	【稲荷4丁目】 サリュアンシヤンテ野々市店前の交差点	<ul style="list-style-type: none"> <li>・多くの児童、生徒が渡る横断歩道だが、信号がないため危険。</li> <li>・自動車の往来も多く、自動車との接触の可能性がある。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>①道路標識の大型化が可能かを確認した上で、大型化可能であれば対応を進める。(警察)</li> <li>②横断歩道と交差点内部を着色する。(警察、市土木)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>①R8年度内に標識の大型化を進める。</li> <li>②横断歩道及び交差点のカラー化を進める。</li> </ul>
2531	【本町二丁目】 カミーノ前横断歩道	<ul style="list-style-type: none"> <li>・自動車の往来が激しく、横断時に危険。</li> <li>・緩やかに登りから下りになっている道路に、横断歩道があるため、運転手から横断歩道を確認しづらい。</li> <li>・街路樹が大きく、運転手から横断歩道を渡ろうとする歩行者に気づきにくい。</li> </ul>	①街路樹の剪定または伐採を行う。(県土木)	①県土木がR7.10に街路樹の剪定を実施済み。
2545	【新庄5丁目付近】 新庄北交差点の歩道	<ul style="list-style-type: none"> <li>・歩道が信号機の柱によって極端に狭くなっている。</li> <li>・歩行者が車道にはみ出す可能性あり、歩行者と自動車が接触する恐れがあつて危険。</li> </ul>	①信号機の移設が可能かを調査し、移設可能であれば、信号機の移設と歩道の改良を進める。(警察、県土木、市土木)	①R8年度内に、歩道の修繕にあわせて信号機の移設を行う。