

# 令和7年度 通学路対策箇所図

2525

多くの児童が利用する交差点であり、交通量も多く、横断歩道を横断する際の事故が懸念される。

<対策前>



<対策メニュー>

- ・道路標識（横断歩道）の大型化を検討
- ・交差点内部のカラー舗装を検討

2556

地下道出入口付近の見通しが悪く、歩行者と自転車の接触事故が懸念される。

<対策前>



<対策メニュー>

- ・路面標示等の設置も含め、対応方針を検討

2531

横断歩道付近の見通しが悪いうえ、交通量も多く、児童が横断する際に車両が接触する危険性がある。

<対策前>



<対策メニュー>

- ・横断歩道付近の街路樹の剪定を実施

2545

信号機の柱により、歩道が狭くなっており、車両と歩行者が接触する危険性がある。

<対策前>



<対策メニュー>

- ・信号柱の移設及び歩道改良を検討



凡 例	
	小中学校
	対策箇所
	一般国道
	県道
	その他市道（幹線）
	鉄道

0 200 1000m